
















Uchwyt można montować na ścianach murowanych z cegły, betonu, bloczków cementowych, siporeku. Niedopuszczalne jest mocowanie uchwytu do płyt gipsowo kartonowej i innych ciężkich materiałów ściennych. Producent zastrzega sobie prawo zmian i udoskonalenia technicznych. Rozwiązań technicznych i znak towarowy Multimebel są prawne chronione.



**P100**  
Wymiary: 440\*380 H430 mm  
Obciążenie max. 8 kg  
Masa ... kg  
Efektywne wymiary półki: 440\*350 mm  
Wysokość maskownic 212 / 212 mm



**P110**  
Wymiary: 440\*380 H861 mm  
Obciążenie max. 8 kg  
Masa ... kg  
Efektywne wymiary półki: 440\*350 mm  
Wysokość maskownic 425 / 425 mm



**P120**  
Wymiary: 440\*380 H861 mm  
Obciążenie max. 8+8 kg  
Masa 7,8 kg  
Efektywne wymiary półki: 440\*350 mm  
Wysokość maskownic 212 / 212 / 425 mm

## Instrukcja montażu

- Ułożyć dolna część maskownicy na miękkim podłożu aby nie uszkodzić powłoki lakieru. W otwory wsunąć dwie nakrętki wałeczkowe a od czola maskownicy wsunąć pręty gwintowane i wkręcić je w nakrętki wałeczkowe na głębokość około 10 mm.
- Obrócić półkę okuciami do dołu i na prety nasuwać kolejno półkę i górną część maskownicy.  
Dla P120 nasunąć półkę szklaną, środkową część maskownicy, drugą półkę i górną część maskownicy.  
Całość skręcić specjalną nakrętką tak aby uzyskać pewne zamocowanie półek. Zachować ostrożność aby nie uszkodzić maskownicy zbyt mocnym skręceniem całości.
- Zaznaczyć na ścianie dolną krawędź maskownicy. Wyznaczyć miejsca wiercenia wg wymiarów na rysunku 3.  
Dla precyzyjnego wiercenia zaleca się najpierw użycie wiertła f16 mm a po sprawdzeniu poprawności powiększenie otworu do f10 mm.
- Obrócić maskownice okuciami rozporowymi i wkręcić w nie śrubę tak aby szczelina między ścianą a ich ibem wynosiła około 3 do 3,5 mm.  
W otworach osadzić kolki rozporowe i wkręcić w nie śrubę tak aby szczelina między ścianą a ich ibem wynosiła około 3 do 3,5 mm.
- Ułożyć w kanale maskownicy wszystkie kable wsuwając je także w otwory nad półkami. Kable zabezpieczyć przed wypadnięciem pręcikami przez ich obrócenie i zaklinowanie wewnętrznych rowków maskownicy.

- Nasunąć półkę zaczepami na wystające iby śrub. Jeżeli dolna część maskownicy nie przylega dobrze do ściany dokręcić dolną śrubę.  
Po sprawdzeniu pionowego ułożenia maskownicy zablokować całość dokręcając górną śrubę.  
Otwór zamaskować naklejając logo Multimebel. Ustawić sprzęt na półce i podłączyć kable.
- Nasunąć na ścianie dolną krawędź maskownicy. Zaznaczyć miejsca wiercenia wg wymiarów na rysunku 3.  
Dla precyzyjnego wiercenia zaleca się najpierw użycie wiertła f16 mm a po sprawdzeniu poprawności powiększenie otworu do f10 mm.
- Obrócić maskownice okuciami rozporowymi i wkręcić w nie śrubę tak aby szczelina między ścianą a ich ibem wynosiła około 3 do 3,5 mm.
- Ułożyć w kanale maskownicy wszystkie kable wsuwając je także w otwory nad półkami. Kable zabezpieczyć przed wypadnięciem pręcikami przez ich obrócenie i zaklinowanie wewnętrznych rowków maskownicy.

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania półki:

- Półki wykonane są z bezpiecznego szkła grubości 6 mm, mimo tego przy silnym uderzeniu, szczególnie metalowym przedmiotem możliwe jest pęknięcie szkła. Szkło jest hartowane, co powoduje, że przy pęknięciu rozcipie się ono na małe kawałki a stojący na półce sprzęt spadnie.  
Dla zabezpieczenia się przed skutkami tej potencjalnej niebezpiecznej sytuacji należy zabezpieczyć regał przed dostępem małych dzieci.
- Nie opierać się na półce, gdyż może to spowodować jej pęknięcie. Dopuszczalne obciążenie prawidłowo zmontowanej półki wynosi 8 kg.

## Półka pod TV z maskownicą kabli

Multimebel Spółka Jawna  
62-250 Czerniejewo, ul. Szkolna 15a,  
tel. 0048 61 427-32-19, [www.multimebel.pl](http://www.multimebel.pl)  
Wyprodukowano w Polsce

**Multimebel**  
**meble audio video**